

Приложение 1  
к Паспорту доступности объекта и услуг №2 от «15» октября 2018 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**ГАУК ВО «ВОДРИ»  
Адрес: 600000, ул. Гоголя, д.2**

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию: - вход (входы) на территорию - путь(пути) движения	1.1 Отсутствует информационное табло с номером телефона, по которому можно связаться с дежурным по учреждению с целью получения помощи	1.1 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	1.1 Разместить Информационное табло с номером телефона, по которому можно связаться с дежурным по учреждению с целью получения помощи	O-н O-в Г-п Г-ч у	O-н O-в C-п C-ч Г-п Г-ч у	O-н O-в C-п C-ч Г-п Г-ч у
		1.2 Отсутствие тактильной информации	1.2 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	1.2 Оборудовать покрытие тактильными указателями на расстоянии 0,6 м. перед началом входной площадки			
2.	-Вход в здание: -входная площадка(перед дверью)  - дверь (входная)	2.1 Отсутствуют тактильные указатели перед входной дверью	2.1 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	2.1 Оборудовать покрытие тактильными указателями на расстоянии 0,6 м. перед началом лестницы и входной дверью	O-н O-в Г-п Г-ч у	O-н O-в C-п C-ч Г-п Г-ч у	O-н O-в C-п C-ч Г-п Г-ч у
		2.2 Отсутствует кнопка вызова сотрудников	2.2 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи )	2.2 Установка кнопки вызова персонала (для С-п с тактильным дублированием)			

	-тамбур	2.3 Заменить напольное покрытие в тамбуре между входными дверями	2.3 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	2.3Приобрести и уложить грязевое покрытие с квадратными(ромбо видными) ячейками не более 1,8 см.			
3.	<b>Пути движения внутри здания:</b> - коридор - лестница - дверь - пути эвакуации	3.1 Отсутствует напольное тактильное покрытие вдоль путей движения внутри здания	3.1 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.1 Уложить напольное тактильное покрытие вдоль путей движения внутри здания	O-н O-в Г-п Г-ч У	O-н O-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	O-н O-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
		3.2 Краевые ступени лестничных маршей не оборудованы тактильными полосами контрастного цвета	3.2 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.2 Оборудовать краевые ступени лестничных маршей тактильными полосами контрастного цвета			
		3.3 Отсутствует контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	3.3 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.3 Наклеить наклейки контрастного цвета на прозрачные дверные полотна			
		3.4 Размер установленных поручней с внутренней стороны лестничных клеток имеют размер не соответствует нормативным требованиям, а завершающие горизонтальные части поручней не выходят за марш лестницы, на 30 см.	3.4Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.4 Установить непрерывные поручни(с толщиной перил от 30 до 50 мм) с внутренней стороны лестничной клетки, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее на 30 см. и иметь не травмирующее завершение			

		3.5 Отсутствуют тактильные наклейки на поручнях лестничных перил, которые указывают на уровень этажа здания	3.5 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.5 Нанести тактильные наклейки на поручни лестничных перил, которые указывают на уровень этажа здания			
4	<b>Зоны целевого назначения здания:</b> - Зальная форма обслуживания	4.1 Способ подачи информации не приспособлен для инвалидов с нарушением слуха	4.1 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	4.1 Приобрести переносную индукционную систему	O-н O-в С-п С-ч Г-ч У	O-н O-в Г-п Г-ч С-ч Г-п Г-ч У	O-н O-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната)</b>	5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях		5.1 Приобрести и установить кнопку вызова персонала со шнурком	O-в Г-п Г-ч У	O-в O-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	O-н O-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
		5.2 Отсутствует сенсорный смеситель		5.2 Установить сенсорный смеситель			
		5.3 Отсутствуют условия и технические средства адаптации в санитарно-гигиенических помещениях для инвалидов колясочников		5.3 Организовать подготовку проектно-сметной документации на перепланировку одной из санитарно-гигиенической комнаты и осуществить ремонт с учетом нормативных требований.	O-в Г-п Г-ч У	O-н O-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	O-н O-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

6.	<b>Система информации на объекте: - комплексность, единство и непрерывность не</b>	6.1 Не размещены информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание мест посещения с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов	6.1 Организовать оказание помощи работниками «ВОДРИ» инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	6.1 Приобрести и разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание мест посещения с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов			
----	--	---	--	--	--	--	--

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования			+		+		+	+
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)		+	+		+		+	+
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)		+	+	+	+	+	+	+
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	+	+	+	+	+	+	+	+

СОГЛАСОВАНО  
Председатель ВОООВОИ  
 М.Г.Осокин  
«15» 10 2018 г.